



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 967
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION:
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: EL OLIVO
LOCALIDAD: KENNEDY
UBICACION: Calle 41G Sur Cra.88
REF: OPES
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: INUNDACION-DESLIZAMIENTO
--

JUSTIFICACION TECNICA: Hay en esta área un problema de riesgo geotecnico declarado como un deslizamiento activo, localizado en la parte occidental del parque distrital de timiza, además hay desbordamientos de los caños existentes. Vias sin pavimentar.
--

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Manejo del área señalada y las aguas presentes.
--

Original mandado por
Erick Cárdenas Torres Jace
DIRECTOR

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

967

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA:

BARRIO: El Dorado

LOCALIDAD: Kennedy

LOCALIZACION: Calle 88 Sur CEA 88

REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Inclinaciones - Deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

HAY EN ESTA AREA UN PROBLEMA DE RIESGO GEOTECNICO DEBIDO COMO UN DESLIZAMIENTO ACTIVO LOCALIZADO EN LA PARTE OCCIDENTAL DEL PARQUE DISTRICTAL TUNIZA. ADICIONALMENTE HAY DESLIZAMIENTOS DE LOS CANTOS EXISTENTES. NI SIQUIERA PAVIMENTAR.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

MAQUEROS DEL AREA. SEPARADA. Y LAS AGUAS PRESENTES.

NOMBRE: Alejandro Funes

PROFESION: Geologo

MATRICULA No. 0747

FIRMA:



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

