



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 982
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION:
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: LA FRANJA
LOCALIDAD: USAQUEN
UBICACION: Cra.27 Este No. 187A-10
REF: OPES
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: MEDIO - DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACIÓN TECNICA: Zona de pendiente media, geologicamente presenta erosión y desestabilización del terreno por escorrentia de aguas lluvias sin pavimentar. Las escorrentias son las que hacen más daño al terreno.
--

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Construcción de cunetas y estabilizar taludes.

Original File: 187A-10-982
Casa Ciudad Nueva Buse
DIRECTOR



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

982

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA:

BARRIO: LA FRANKA

LOCALIDAD: USAQUE

LOCALIZACION: CEA 27 Este # 18TA 10

REFERENCIA OPES: J612 IIB.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Medio: DESLIZAMIENTO

b) JUSTIFICACION TECNICA:

EDNA DE GRANDE ALBIA, GEOLOGICAMENTE PRESENTA EROSION Y DESERTIFICACION DEL TERRENO POR ESCORRENTIA DE AGUA LAS VIAS SIN PAVIMENTAL. LAS ESCORRENTIAS POR LAS QUE HACEN MAY DAÑO AL TERRENO.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

CONSTRUCCION DE CUNETA Y ESTABILIZACION TERRENO

NOMBRE: ARGENTO LINCO

PROFESION: GEOMORFO

MATRICULA No. 0447

FIRMA:



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

