



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1014 (Rectificación).

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Junio 5 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: Sociedad de Mejoras y Ornato.

BARRIO: Chaparral.

LOCALIDAD:Usaquén.

UBICACION

REF OPES: Rectificación Concepto 1014.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo.

JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio ubicado en zona con geomorfología de colinas, en un sitio empinado.

Presenta buen desarrollo de suelos con condiciones estables.

Posee acueducto y alcantarillado y se está realizando pavimentación en algunos sectores.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Con las obras de alcantarillado se ha mitigado en buena parte el riesgo.

Ciudad Filiberto Boté
Sub-Dirección
Sub-Dirección
DIRECTOR

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	JUNIO 5/96
FECHA VISITA	MAYO 9/96
BARRIO	CHAPARRAL
LOCALIDAD	USACQUEN
LOCALIZACION	
REFERENCIA OPES	Rectificación Concepto 1014.
CONTENIDO	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO:	BAJO
b) JUSTIFICACION TECNICA:	<p>Banco ubicado zona con geomorfología de colinas, en un sitio empinado. Presenta buen desarrollo de suelos con condiciones estables.</p> <p>* Poseen acueducto y alcantarillado y se está realizando pavimentación en algunos sectores.</p>
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
<p>Cree los aleros de alcantarillado se ha mitigado su suma parte el riesgo.</p>	
NOMBRE:	Dona Susana
PROFESION:	Geóloga
MATRICULA No.:	1550
FIRMA:	Paula

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



000004

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1014**FECHA SOLICITUD:****FECHA EMISION:** Noviembre 1 de 1995**ENTIDAD SOLICITANTE:** DAPD**BARRIO:** Chaparral**LOCALIDAD:** Usaquén**UBICACION:** Cille 186 Cra 26 C Avda El Guavio**REF:** OPES**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Alto - Deslizamiento y deficiencia en sistema de alcantarillado

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona con la mayor cantidad de deslizamiento que han sido acelerados por deficiencia en los sistemas de drenaje o falta de él. Calles destapadas y pendientes muy fuertes.
Viviendas por autoconstrucción, precarias condiciones de vida, algunos servicios clandestinos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda construir sistemas de drenaje, los estudios de suelos de estas zonas deben llevar análisis de estabilidad.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



1014

000005

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 522

FECHA: Noviembre 1-95
 FECHA VISITA: Noviembre 1-95
 BARRIO: Chaparral
 LOCALIDAD: Usaquén
 LOCALIZACION: cll 186 Cra 26C Arda al Guano
 REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Alto por deslizamientos - y
 diferencia en estructura de Alcantarillas
 llado.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona con la mayor
 cantidad de deslizamientos que han
 sido acelerados por deficiente
 caía de los sistemas de drenaje
 o falta de él. Calles destapa-
 dos y pendientes muy fuertes
 vividos por construcción
 precaria condiciones de vida.
 Algunos servicios clandestinos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Se recomienda con-
 tinuar sistemas de drenaje. Por lo
 tanto de parte de estas zonas
 debe llevarse análisis de es-
 tabilidad.

NOMBRE: Rafael Santamaría de Páez
 PROFESION: Ing Civil
 MATRICULA No. 7520203395
 FIRMA:



Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

