



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

CONCEPTO TECNICO No. 1076

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Enero 23 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: EAAB

BARRIO: CARTAGENA

LOCALIDAD: Santa Fe

UBICACION:

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo medio por deslizamiento

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Se presentan algunos deslizamientos localizados (ver plano) .

En el sitio de el botadero de materiales, frente a la fábrica de tubos, la red se debe revisar por que es suceptible de deslizamientos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Si se va a pasar una linea cerca a una corona de deslizamiento, se debe dejar una distancia prudente no menor de 5 mts.

Original Firmado por:
[Signature]
DIRECTOR

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



1076

000002

Aicidia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 674

FECHA:

FECHA VISITA: Enero 23/96

BARRIO: Cartagena

LOCALIDAD: Santafé

LOCALIZACION:

REFERENCIA OPES:

EAAB

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Riesgo medio por deslizamientos

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Se presentan algunos deslizamientos localizados (ver mapa). En el sitio de el botadero de materiales, frente a la fábrica de tubos, la red se debe revisar por q' es susceptible a deslizamientos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Se va a pasar una línea cerca a una corona de deslizamiento se debe dejar una distancia prudente no menor de 5 m.

NOMBRE: Pilar del Rocío García G.

PROFESION: Geóloga

MATRICULA No. en trámite

FIRMA:

[Firma manuscrita]

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

