



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1079

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Enero 23 de 1996
--

ENTIDAD SOLICITANTE: EAAB

BARRIO: VISTA HERMOSA

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar

UBICACION: Diag. 75 con 19

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento y Alto parcial por contaminación de aguas negras.

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona con pendientes fuertes, servicios deficientes.

El riesgo existente se debe a que por debajo de una vivienda pasa un caño de aguas negras y los deslizamientos a la deficiencia en los sistemas de drenaje o ausencia de estos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas de drenaje y alcantarillado en donde no existen, y mejorar los existentes.

Original Firmado por:

DIRECCION

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1079

000002

Alicia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

Nb. 675

FECHA:

FECHA VISITA: Nov. 13-95

BARRIO: Vista Hermosa

LOCALIDAD: Ciudad Bolívar

LOCALIZACION: Diag 75 con 19.

EAAB.

REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Medio de deslizamiento y Alta parcial
Contaminación por aguas negras

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona con pendientes
fuerte servicios deficientes el riesgo
que existe se debe a que por
debajo de una vivienda se posea
un caño de aguas negras y
los deslizamientos a la defici-
encia en los sistemas de dre-
naje o ausencia de los.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Construir sin

líneas de drenaje y alcantarilla
donde no existen o mal
por los existentes.

NOMBRE:

Jorge Santamaría del Río

PROFESION:

Ingeniero Civil

MATRICULA No.

2520208395

FIRMA:



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

