



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

CONCEPTO TECNICO No. 1084

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Enero 23 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: EEEB

BARRIO: SAN JOSE

LOCALIDAD: Engativá

UBICACION: Cile 70 Cra 116

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo ambiental e inundación

Alto - inundación para 40 lotes que estan en la ronda

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona plana, calles sin pavimentar, difícil acceso.

Redes de energía, acueducto y alcantarillado constuidas por el urbanizador.

En el extremo norte del barrio se encuentran 40 lotes dentro de la ronda del humedal del Jaboque y los terrenos correspondientes a estos son bastante humedos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Control de la ronda y reubicación de los lotes que se encuentran sobre la misma

Original Firmado por
José Ángel Torres
DIRECTOR

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



1004

000002

Alicia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 619

FECHA:

FECHA VISITA: Quero 16-96.

BARRIO: San José,

LOCALIDAD: Engatira

LOCALIZACION: Calle 70 Cra 116.

REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Bajo ambiental e inundación Alto inundación para los 40 lotes q' están en la Randa.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, ellos sin, posiblemente difícil acceso. Redes Eusega Acueducto y Alcantarillado Construidos por el Urbanizador. En el extremo Norte del barrio se encuentran 40 lotes dentro de la Randa del muelle del jalogue y los terrenos correspondientes a esto son bastante húmedos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Control de la Randa y zonificación de los lotes q' se encuentran sobre la misma

Patricia Santafé de Bogotá
Ingeniera Civil

NOMBRE:

PROFESION:

MATRICULA No.

FIRMA:

3520203395



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



FICHA TECNICA	
FECHA	20 DICIEMBRE 1995
FECHA DE VISITA	19 DICIEMBRE 1995
BARRIO	SAN JOSE
LOCALIDAD	ENBATIVA
LOCALIZACION	C1170 Cr 116
DESCRIPCION	
SECTORIZACION	
RED VIAL	Sin pavimentar, completa, difícil acceso.
UBICACION - PERIMETRO URBANO	SI
SERVICIOS	
EMPRESA DE ENERGIA (REDES)	Construidas por urbanizador.
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Completo Construido por urbanizador.
TIPO DE RIESGO	
GEOLOGICO - HIDRAULICO - AMBIENTAL Riesgo bajo por inundación Riesgo Ambiental.	
JUSTIFICACION TECNICA	
DESCRIPCION - FOTOGRAFIAS - MAPA DE AREA 40 lotes en el extremo norte del barrio se encuentran dentro de la ronda del Humedal del Jaboque. El terreno en estos lotes es bastante húmedo.	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Control de la Ronda	
NOMBRE	
PROFESION	
FICHA	

HOJA DE TRABAJO

DEPARTAMENTO D.I.U.I	SECCION	HOJA DE
DESCRIPCION BARRIO SAN JOSE	EJEC. POR:	REV. POR:

