



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

**CONCEPTO TECNICO No. 1087**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION:** Enero 23 de 1996

**ENTIDAD SOLICITANTE:** EEEB

**BARRIO:** EL PROVEEDOR

**LOCALIDAD:** Fontibón

**UBICACION:** Cra 79 Cll 12

**REF:** OPES

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

Alto por contaminación ambiental, basuras y aguas negras

**JUSTIFICACIÓN TECNICA:**

Zona plana, el barrio se encuentra a la orilla del río Fucha, la ronda se encuentra sin demarcar, calles destapadas, servicios clandestinos.

Caño de aguas negras, mala disposición de basuras, precarias condiciones de vida.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Mejoramiento de viviendas, legalización de servicios, reubicación de viviendas que se encuentran sobre la ronda del Fucha.

Original Firmado por:  
*[Firma]*  
DIRECTOR

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



1087

Alicia Mayor de Santare de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 617

FECHA:

FECHA VISITA: Enero 16-96

BARRIO: El Provedor

LOCALIDAD: Fontibon

LOCALIZACION: Cra 79 calle 12

REFERENCIA OPES:

EEEB

CONTENIDO

E A A B

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Alto Contaminación ambiental  
por basuras y Aguas negras.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana al ba-  
rrio se encuentra a la orilla  
del rio Fucha, la Randa se en-  
cuentra sin drenajes, calles de  
tapado, surtidor clandestino  
Causa de agua negra, mala dis-  
posición de basuras. Precarias con-  
diciones de vida.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Mejoramiento de  
surtidor, legalización de sur-  
tidor, regularización de los surti-  
dos q' se encuentran sobre Randa  
del Fucha.

NOMBRE:

PROFESION:

MATRICULA No.

FIRMA:

Ing. Cesar  
2520203395



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

