



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No 1121**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION:** Enero 31 de 1996

**ENTIDAD SOLICITANTE:** EEEB

**BARRIO:** Potreritos

**LOCALIDAD:** Bosa

**UBICACION:** Calle 78 Carrera 102 A

**REF OPES:**

**TIPO DE RIESGO:**  
 Medio parcial, Inundación en época invernal costado Norte

**JUSTIFICACION TECNICA:**  
 Red vial incompleta, sin pavimentar calles  
 Servicios clandestinos, Energía convenio.  
 Acueducto y Alcantarillado clandestinos.  
 Risgo medio parcial en época invernal

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**  
 Legalizar servicios públicos,  
 Canalizar aguas negras

Original firmado por:  
*[Signature]*  
 DIRECTOR



Oficina para la Prevención de Emergencias  
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



CT 1121

000002

FICHA TECNICA		No. 631
FECHA		
FECHA DE VISITA	Enero 17/96.	
BARRIO	Patricio	
LOCALIDAD	Bosa	
LOCALIZACION	Calle 78 Cra 102A	
DESCRIPCION	EEEEB	
SECTORIZACION		
RED VIAL	- incompleta - sin pavimento calles.	
UBICACION - PERIMETRO URBANO		
SERVICIOS	clandestinos, energia Consercio.	
EMPRESA DE ENERGIA (REDES)		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	clandestinos	
TIPO DE RIESGO	Medio - parcial inundacion en época invernal. Postado Norte.	
GEOLOGICO - HIDRAULICO - AMBIENTAL		
JUSTIFICACION TECNICA	Riesgo Medio parcial en época invernal.	
DESCRIPCION - FOTOGRAFIAS - MAPA DE AREA		
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	Legalizar servicios públicos. Canalizar Aguas negras.	
NOMBRE	Isabel Santamaría de Díaz	
PROFESION	Ingr Civil Mt. 2520203395	
FICHA		