



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No 1122**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION:** Enero 31 de 1996

**ENTIDAD SOLICITANTE:** EEEB

**BARRIO:** Los Arrayanes

**LOCALIDAD:** Suba

**UBICACION:** Calle 122 Cra 84

**REF OPES:**

**TIPO DE RIESGO:**

Alto deslizamiento

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Terreno de consistencia blanda limo arenoso,  
Calles sin pavimentar, Servicios clandestinos,  
Hay deslizamientos producidos por la deficiencia en los sistemas de drenaje o la ausencia completa de los mismos.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Analizar aguas lluvias e instalar sistemas de drenaje o complementar los existentes con fin de mitigar el riesgo.

Original en  
 Direcc. de  
 Obras Públicas  
 y Urbanismo  
 Bogotá

DIRECTOR

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



Alcalía Mayor de Santafé de Bogotá

ET 1122  
000002

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 671

FECHA: *Abril 18-96*  
FECHA VISITA: *Enero 18-96*  
BARRIO: *La Araya*  
LOCALIDAD: *Suba*  
LOCALIZACION: *Calle 122 Cra 84*  
REFERENCIA OPES.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: *Alto - deslizamiento*  
*Alto.*

b) JUSTIFICACION TECNICA: *Terreno de consistencia blanda limo arenoso, ellos sin pavimentos, servicios clandestinos. Hay deslizamientos producidos por la deficiencia en los sistemas de drenaje o la ausencia completa de los mismos.*

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

*Canalizar aguas lluvias e instalar sistemas de drenaje completos los existentes con el fin de mitigar el riesgo existente*

NOMBRE: *Josafat Santamaría de Páez*  
PROFESION: *Ingen. Civil*  
MATRICULA No. *2520203395*  
FIRMA: *Josafat*



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

