



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 1128

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Enero 31 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: EEEB

BARRIO: Los Monarcas

LOCALIDAD: Suba

UBICACION: Carrera 105 A Calle 153

REF OPES:

TIPO DE RIESGO:

Sin riesgo

JUSTIFICACION TECNICA:

Se encuentra contra el caño.
Ronda demarcada y calles destapadas.
Sin servicios

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Pavimentar calles,
Legalizar servicios.

Original Firmado por:
José Félix Rodríguez
DIRECTOR

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

No. 649.

Fecha Visita: 18-Ago-96.

Barrio: Los Monjes.

Localidad: Suba

Localización: Cra 105A Calle 153

Tipo de Riesgo: Sin Riesgo

Concepto Técnico

Se encuentra contra el caso, la

- Rueda demarcada y calles des-
tapadas.

- Sin Suicidios.

Recomendaciones:

- Pavimentar calles.

- Regularizar servicios

Nombre: Gabriel Gantamania de Pgg
Ingen. Civil

2520203395

Jaur.