



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

**CONCEPTO TECNICO No 1138**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION:** Enero 31 de 1996

**ENTIDAD SOLICITANTE:** EAAB

**BARRIO:**

**LOCALIDAD:** Usaquén

**UBICACION:** Autopista Norte desde calle 193 a 153

**REF OPES:**

**TIPO DE RIESGO:**

Bajo riesgo

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Linea de refuerzo Autopista Norte,  
Zona plana con una densidad de vegetación baja,  
La mayor parte del recorrido es por separadores de 5 m.  
No hay evidencias de inestabilidad.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

En el tramo que va de la 193 a 187, mantener la distancia prudencial con el caño, para no producir infiltraciones.  
Tomar cuidado con los postes de alta tensión, en la excavación.

Original Firmado por:  
*Fabi Esteban Torres*  
DIRECTOR

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



CT 1138

000002

Oficina Mayor de Santare de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 6 93

FECHA:

FECHA VISITA: Enero 29/96

BARRIO:

LOCALIDAD: USAQUEEN

LOCALIZACION: Autopista norte desde calle 193 a 153

REFERENCIA OPES:

E A A B

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo Riesgo

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Linea de Referencia autopista del norte.

Zona plana, con una densidad de vegetación baja la mayor parte del recorrido es por separadores de 5 m.

No hay evidencias de inestabilidad.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- \* En el tramo que va de 193 a 187, mantener la distancia prudencial con el caño, para no producir infiltraciones.
- \* Tener cuidado con los postes de alta tensión, en la excavación.

NOMBRE: DORIS SUAZA (Geóloga) ; CLAVENIA YANET AGUIRRE (ING. CIVIL)

PROFESION:

MATRICULA No.


FIRMA:

*[Firma manuscrita]*

DORIS S.

*[Firma manuscrita]*  
DUG OVID

95202033957



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



*[Firma manuscrita]*