



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

CONCEPTO TECNICO No. 1155

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Febrero 13 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: SOP

BARRIO: VILLA ANITA SUR

LOCALIDAD: USME

UBICACION No existen Direcciones Aprox. Cra 49 Este con Clle 124 Sur

REF OPES:

TIPO DE RIESGO:

Bajo

JUSTIFICACION TECNICA:

Terrenos planos, afectados por aguas lluvias que caen desde la cima de la montaña, ya que este esta situado en la falda de la montaña.

Calles sin pavimentar

Servicios públicos ilegales, pero con la energía en convenio.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Canalizar y orientar las aguas lluvias, tratándolas desde la cima.

Pavimentar calles

Legalizar servicios públicos

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1155
000002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA: Febrero 2/96

BARRIO: Villa Anita Sur

LOCALIDAD: Usme

LOCALIZACION: No existen direcciones + aprox. Kra 49 Este con Calle 124 Sur

REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Terrenos planos, afectados por aguas lluvias que caen desde la cima de la montaña, ya que este está situado en la falda de ~~cerca~~ la montaña.
- Calles sin pavimentar
- Servicios Públicos ilegales, pero con la energía en convenio

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Canalizar y orientar las aguas lluvias, tratándolas desde la cima.
- Pavimentar calles
- Legalizar servicios públicos.

NOMBRE: Patricia Pachón Bo. *Bo. Bahul de R. J. B.*

PROFESION: Ing. Civil *Ing Civil*

MATRICULA: No en trámite *2520203795*

FIRMA: *Pachón*



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

