



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1195

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Febrero 19 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: SAN JAVIER

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION: Cra 100 A y 100 B con Cile 68 Sur

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana, residencial, no se observan ningún tipo de redes de servicio público.
Calles sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Legalizar servicios públicos y realizar obras de drenaje necesarias.
Pavimentar vías.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

Ver



Alcaldía Mayor de Bogotá de Bogotá

000002

1195

CONCEPTO TECNICO

FECHA: Febrero 19/96
 FECHA VISITA
 BARRIO San Javier
 LOCALIDAD Bosa
 LOCALIZACION Kra 100A y 100B con Calle 68 Sur.
 REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA

a) TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona plana , residencial , no se observan
ningun tipo de redes de servicio publico,
calle sin pavimentar.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Legalizar servicios publicos y realizar
obras de drenaje necesarias.
Pavimentar uias.

NOMBRE: Patricia Pachón Bullo

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA No. 320258503

FIRMA:

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE