



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

CONCEPTO TECNICO No. 1209

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Febrero 28 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: Gas Natural

BARRIO: Bellavista Sur (Lucero Alto)

LOCALIDAD: Ciudad Bolívar

UBICACION Diag. 68 S a 69 B S con Cra 18 A Bis a Cra 18 C

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio Consolidado, con servicios públicos básicos y calles sin pavimentar.
Zona de pendiente fuerte, ubicada sobre unidades de roca competente, geotécnicamente estable.
Problema de caída y desprendimiento de roca en el área de la cantera abandonada, que involucra la zona cercana a la cabecera del escarpe, (Diag. 69 Sur con Cra 18A)
Socavación del suelo por arrastre de las aguas lluvias.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Delimitar el area de alta amenaza, para no ser utilizada para vivienda. (Diag. 69 Sur con Cra 18 A).
Manejo de aguas lluvias en el sector
Programa para el tratamiento del talud dejado por el frente de la cantera.

Original Firmado por:
Gisela del Corral
DIRECTORA

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE