

Alcaldía Mayor de Santalé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1289

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Febrero de 1996 ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local

BARRIO: SANTA BIBIANA SECTOR VISTA HERMOSA

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar

UBICACION

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo alto por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

Urbanización en desarrollo

Zona de pendiente moderada a alta

Presencia de un deslizamiento en la parte alta que afecta a la mayor parte del barrio

Problemas de derrumbe sobre el márgen de la quebrada la carbonera

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

No es para uso residencial.

Definir y delimitar el área de lata amenaza.

Estudio geotécnico para diseñar y diagnosticar el deslizamiento...

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldia Mayor de Santalé de Bogotá

1289

| CONCEPTO TECNICO OPES |
|---|
| FECHA VISITA Febrero 15 de 1996 BARRIO Sonta Uniona - Sector Vista hermasa LOCALIBAD Cindad Ballinar LOCALIZACION REFERENCIA OPES |
| CONTENIDO |
| 1. ZONIFICACION GEOTECNICA: |
| a) TIPO DE RIESGO: Ciesgo Alto por destizamiento |
| b) JUSTIFICACION TECNICA: |
| 1. Utonización en descurollo |
| 2. Zona de pendiente moderada a alta |
| 3. Presencia de un distramento de en la porte alta que |
| alecta a la mayor porte del borro. |
| 4. Publimos de desembres 4 comouns en sobre |
| el morgen de la quebrado la cabonera. |
| 5. |
| - No se publicar Para es us residencial |
| - No se fine delimiter el orea de alta America Pers |
| - Estudio Geofeenio pora diseñor y diagnosticas |
| - [Bound of the Control of the Cont |
| el balisamento. |
| PROFESION: ingenero Geologo Proluffagionosio de Mo |
| MATRICULA No.: 15223-49048 / 1000 7520203395 |
| |

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE