Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

## CONCEPTO TECNICO No. 1296

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 11 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: SOP

BARRIO: PORVENIR DE LA ESTANCIA

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar

UBICACION Cra 90 # 62 D - 33 Sur

REF OPES:

#### CONTENIDO

#### TIPO DE RIESGO:

BAjo por deslizamiento

## JUSTIFICACION TECNICA:

Vias afectadas por las aguas lluvias que deslizan el material fino y erosionan por falta del sistema de drenaje

# CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar sistema de drenaje

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldia Mayor de Santalé de Bogotá

1296

CONCEPTO TECNICO OPES
FECHA: Marzo 11/96
FECHA VISITA
BARRIO Ponuenir de la Estancia LOCALIDAD Ciudad Bellivar LOCALIZACION Carriera 90 7 620-33501
LOCALIZACION CONTERA 90 \$ 62D-33501
The bencia oned
a) TIPO DE RIESGO:
Bajo por destiramentos.
IN JUSTIFICACION TECNICA:
Vias afectadas por los aguas lluvias
Vias afectados por la secono de la como de l
no destitau el material fillo 9
erosionan. a fatta del sistema de dramaje
erosiouau, a fama ce sistema
사용하는 사용하는 사용하는 경영하는 1000년에 대한 사용하는 사용하는 사용하는 사용하는 사용하는 사용하는 사용하는 사용하는
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Realizar sistema de dremaje
Realizar sistema de dremapo Realizar emayo de consolidación para melopio tipo de construcción.
Redicar eurago de Consciente
tipo de coustrucerou.
NOMBRE: Patricia Pachon Do Baluls de MAR
PROFESION: JORG GIVI DO Baly S de MIS
MATRICULA No. 2520758503 AAND Jung - Carlo
1/M/V //W// 9-5-2020333
FIRMA: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

**OPES** 

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**