



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 1297****FECHA SOLICITUD:**

FECHA EMISION: Marzo 6 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: SOP

BARRIO: SANTA FE DE BOSA

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION Calle 58 # 112 - 09

**REF OPES:****CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Bajo por inundación parcial

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Se encuentra localizado el predio en una zona plana y en las calles 58 y 59 se inunda parcialmente en época de invierno; deficiencia en los sistemas de alcantarillado.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Se debe mejorar el sistema de alcantarillado con el fin de mitigar el riesgo existente.

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



<b>CONCEPTO TECNICO OPES</b>		714.
<b>FECHA:</b> <b>FECHA VISITA:</b> Mayo 6-96. <b>BARRIO:</b> Santafé de Bogotá <b>LOCALIDAD:</b> Bogotá <b>LOCALIZACION:</b> Calle 58 No. 117-09. <b>REFERENCIA OPES:</b>		
<b>CONTENIDO</b>		
<b>1. ZONIFICACION GEOTECNICA :</b>		
<b>a) TIPO DE RIESGO:</b> Bajo inundación parcial		
<b>b) JUSTIFICACION TECNICA:</b> Se encuentra localizado el predio en una zona plana y en las calles 58 y 59 se inunda parcialmente en época de invierno, deteriora en el sistema de alcantarillado.		
<b>RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES</b> Se debe mejorar el sistema de alcantarillado con el fin de mitigar el riesgo existente.		
<b>NOMBRE:</b> Gabriel Antonio de los Rios <b>PROFESION:</b> Ing. Civil <b>MATRICULA No.:</b> 2520203395		
<b>FIRMA:</b>		

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**