



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1368**FECHA SOLICITUD:****FECHA EMISION:** Marzo 20 de 1996**ENTIDAD SOLICITANTE:** Alcalde Local**BARRIO:** SAN BERNARDINO**LOCALIDAD:** Bosa**UBICACION** Calle 80 por Cra 108 (Calle 74 C Sur por Cra 100 A.) nueva**REF OPES:****TIPO DE RIESGO:**

Medio por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana, vías sin pavimentar y erosionadas por la acción de las aguas lluvias.

Limitado por el río Tunjuelito contaminando el ambiente.

En la zona se encuentran viviendas que no respetan la ronda técnica.

En época de invierno se presentan inundaciones por no tener sistema de drenaje.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar sistema de drenaje manejando las pendientes por ser un terreno tan plano y por encontrarse con la cota más baja que el río.

OPES*Oficina para la Prevención de Emergencias**Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias***FOPAE**



Aldia Mayor de Santare de Bogotá

1368

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA: Marzo 20/96

BARRIO: San Bernardino

(Barrio)

LOCALIDAD: Bogotá

LOCALIZACION: (Calle 80 X Cra 108) (Calle 74C Sur X Carrera 100A)
Nueva.

REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

A.L.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Medio por inundaciones

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona plana, vías sin pavimentar y erosionadas por la acción de las aguas lluvias.
- Limitado por el Rio Tunjuelito contaminando el ambiente.
- En la zona se encuentran viviendas que no respetan la rouda tecnica.
- En época de invierno se presentan inundaciones por no tener sistema de drenaje

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar sistema de drenaje navegando las pendientes por ser un terreno tan plano y por encontrarse con la cota más baja que el río.

NOMBRE: Patricia Pachón B.

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA No. 2520258503

FIRMA:

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

