



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1312**FECHA SOLICITUD:**

FECHA EMISION: Marzo 11 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: EEEB

BARRIO: VILLA ANNI

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION Cra 11 con Cile 2 Bosa.

REF OPES:**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Bajo por inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Inundaciones en época de invierno a falta de sistemas de drenaje.

Barrio en desarrollo, zona plana.

Servicios particulares.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar sistemas de drenaje.

Pavimentar vías.

Legalizar servicios públicos.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 11/96
 FECHA VISITA
 BARRIO Villa ANNI
 LOCALIDAD BOGA
 LOCALIZACION Cam. 11 con Calle 7 BOGA

CEEB

a) TIPO DE RIESGO:

Rayo por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Inundaciones en época de invierno a falta del sistema de drenaje
- Barrio en desarrollo, zona plana.
- Servicios particulares.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar sistema de drenaje
- Pavimentar vías
- Legalizar servicios publicos.

NOMBRE: Patricia Pachón B.
 PROFESION: Ing. Civil
 MATRICULA No.: 220258503

Francisco del P. S.
 Ing. Civil
 No. 2520703390

FIRMA:

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE