



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

<b>CONCEPTO TECNICO No. 1329</b>
<b>FECHA SOLICITUD:</b>
<b>FECHA EMISION:</b> Marzo 19 de 1996
<b>ENTIDAD SOLICITANTE:</b> SOP
<b>BARRIO:</b> MARANDU II
<b>LOCALIDAD:</b> Engativá
<b>UBICACION:</b> Cile 68 B # 113 A - 44
<b>REF OPES:</b>
<b>CONTENIDO</b>

<b>TIPO DE RIESGO:</b> Bajo por inundación parcial.
--

<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b> Zona plana, rellenos compactados. Ausencia de servicios, calles sin demarcar. Suelos muy blandos de muy baja resistencia.
--

<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b> Se debe hacer ensayo de consolidación obligatorio.
---

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





1329

<b>CONCEPTO TECNICO OPES</b>		719
<b>FECHA:</b> <b>FECHA VISITA</b> Marzo 19-96 <b>BARRIO</b> Morandú II <b>LOCALIDAD</b> Engativá <b>LOCALIZACION</b> ell 68B No. 113A-44 <b>REFERENCIA OPES</b>		
<b>CONTENIDO</b>		50P
<b>1. ZONIFICACION GEOTECNICA :</b>		
<b>a) TIPO DE RIESGO:</b> Bajo inundación parcial.		
<b>b) JUSTIFICACION TECNICA:</b> Zona plana <del>con</del> se- lludos compactos, ausencia de curvados Calles sin demarcar- sultos muy blandos de muy baja resistencia.		
<b>RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES</b> Se debe hacer un sayo de Consolidación anti- gatorio		
<b>NOMBRE:</b> <i>Isabel Santacruz de N. S.</i> <b>PROFESION:</b> <i>Ingeniera Civil</i> <b>MATRICULA No.:</b> <i>3320203396</i> <b>FIRMA:</b> <i>[Firma]</i>		

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**