



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

CONCEPTO TECNICO No. 1341

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 26 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: DAPD

BARRIO: LA MARIA LOTE 1

LOCALIDAD: Usaquén

UBICACION Avda Cra 7 # 175 - 40

REF OPES:

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona montañosa más o menos plana, con presencia de todos los servicios

Calles bien pavimentadas.

El lote se encuentra contra la Cra 7a.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se deben investigar las condiciones de cimentación de construcciones vecinas. Estudios de estabilidad.

Evitar la deforestación.

Deben estar en contacto continuo con la Empresa de Acueducto con el fin de evitar problemas al conectarse a las redes de acueducto y alcantarillado existentes.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1341

CONCEPTO TECNICO OPES

735

FECHA:

FECHA VISITA: Marzo, 26-96
BARRIO: La Marica lote No. 1.
LOCALIDAD: Usaquén
LOCALIZACION: Av. Cra 79 No. 175-40.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

D.P.D

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona montañosa más o menos plana, con presencia de todos los servicios calles tiene pavimentadas, el lote se encuentra contra la Cra 79.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Se debe investigar las condiciones de cimentación de construcciones vecinas. Estudios de estabilidad. Evitar la deforestación. Debe

NOMBRE:

PROFESION:

MATRICULA No.

FIRMA:

Salvador Zamoraño del Dg S.
Ing. Civil
2520203795
[Firma]

Estos en contacto continuo con la empresa de acueducto con el fin de evitar problemas al conectarse



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



al conectarse a los Hdos de