



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1343**FECHA SOLICITUD:****FECHA EMISION:** Marzo 22 de 1996**ENTIDAD SOLICITANTE:** SOP**BARRIO:** MARANDU**LOCALIDAD:** Engativá**UBICACION:** Cile 68 A # 111 - 81**REF OPES:****TIPO DE RIESGO:**

Bajo por inundación parcial

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana de suelos muy blandos y baja resistencia, ausencia de servicios legalizados, calles sin demarcar.

Por la ausencia de sistemas de drenaje se produce inundación en época de invierno en algunas calles.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe tener ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

1343



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

734.

FECHA:

FECHA VISITA: Marzo 22-96

BARRIO: Morandú

LOCALIDAD: Engatuna

LOCALIZACION: Calle 68A - No. 111-81

REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

SOP

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo inundación parcial

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana de suelos muy blandos y baja resistencia, ausencia de servicios de drenaje, calles sin drenajes. Por la ausencia de sistemas de drenaje se produce inundación en época de invierno en algunas calles.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Se debe tener ensayo de Comprobación para cualquier tipo de Construcción.

NOMBRE:

PROFESION:

MATRICULA No.

FIRMA:

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

