



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1362**FECHA SOLICITUD:****FECHA EMISION:** Marzo 15 de 1996**ENTIDAD SOLICITANTE:** SOP**BARRIO:** SANTA CECILIA II ETAPA**LOCALIDAD:** Suba**UBICACION** C/le 92 A # 139 - 23**REF OPES:****TIPO DE RIESGO:**

Medio por inundación - Contaminación ambiental por basuras.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana de suelos muy blandos y baja resistencia, calles sin pavimentar.

Servicios en su mayoría clandestinos.

Gran parte de las viviendas de este barrio se encuentran sobre la ronda de los ríos Bogotá y Juan Amarillo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda colocar los mojones que demarquen la ronda ya que en este sitio no existe.

Pavimentar calles y colocar sistemas de drenaje con el fin de mitigar el riesgo existente

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

1362



Alicia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

923

FECHA:

FECHA VISITA: Marzo 15 - 96

BARRIO: Santa Cecilia II etapa

LOCALIDAD: Suba

LOCALIZACION: calle 92A No. 139-23

REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

SOP

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Medio inundación continuación en
tubos basuros.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana de suelos
muy blandos y haya resistencia, ca-
lles sin pavimentar, surtidos que
su mayoría clandestinos gran
parte de los viviendas de esta ba-
rrio se encuentran sobre las ba-
das de los rios Bogotá y Juan Que-
tillo.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Se recomienda
Colocar los muros que demarquen
los. Ruedos ya q' en este sitio no
existen; pavimentar calles y colocar sis-
tema de drenaje con el fin de mitigar el riesgo
existente.

NOMBRE:

Salud Santafé de Bogotá

PROFESION:

Ing. Civil

MATRICULA No.

9520203395

FIRMA:

[Firma manuscrita]



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

