



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 1364**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION:** Marzo 28 de 1996

**ENTIDAD SOLICITANTE:** JAL

**BARRIO:** FISCALA BAJA

**LOCALIDAD:** Usme

**UBICACION:** Calle 60 Sur # 2 C - 14 Sur

**REF OPES:**

**TIPO DE RIESGO:**  
 Riesgo alto por deslizamiento.

**JUSTIFICACION TECNICA:**  
 Zona de antigua cantera de arena con intenso fracturamiento y rocas sueltas en la pata del talud. En la parte superior se explota actualmente una arcilla de manera anticuada que deja bastante material suelto.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**  
 Cerrar temporalmente la casa vecinal mientras se mitiga la amenaza.  
 Retirar el material suelto de la pata del talud y de la parte superior de este.  
 Eliminar los empozamientos de la parte superior.



*Oficina para la Prevención de Emergencias*  
*Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias*





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1364

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA: FECHA VISITA: Marzo 28 de 1996 BARRIO: Fiscalía baja LOCALIDAD: Usma LOCALIZACIÓN: Calle 65 # 20-165W REFERENCIA OPES:	
CONTENIDO	
1 ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS)	JAL
2. TIPO DE RIESGO:  Riesgo Alto por Deslizamientos.	
JUSTIFICACION TECNICA:  Zona de Antigua Cantara de arena con intenso fracturamiento y rocas sueltas en la pata del talud. En la posta superior se explota actualmente una arrollada de malla anticorrosiva que deja <del>mucho</del> bastante material suelto.	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerrar temporalmente la casa vecinal mientras se mitiga la amenaza</li> <li>• Retirar el material suelto de la pata del <del>talud</del> <sup>Talud</sup> y de la pta superior del <del>talud</del>.</li> <li>• Eliminar los empozamientos de la posta superior</li> </ul>	
NOMBRE: Nancy Alfonso B PROFESION: Ingeiero Geologo MATRICULA No.: 1522349046 INC FIRMA: Nancy Alfonso B	

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE