



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 1374****FECHA SOLICITUD:****FECHA EMISION:** Marzo 15 de 1996**ENTIDAD SOLICITANTE:** EEEB**BARRIO:** LA ISABELA**LOCALIDAD:** Suba.**UBICACION:** Calle 182 D con Cra 145.**REF OPES:****TIPO DE RIESGO:**

Medio por inundación

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Las líneas eléctricas se encuentran muy pegadas a las viviendas.

Los postes se encuentran desplomados y no tienen alineamiento.

No poseen transformador propio.

Zona plana, vías sin pavimentar y afectadas por el invierno a raíz de la falta de sistema de drenaje.

Vías de acceso en mal estado.

Servicios públicos ilegales.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Colocarles transformador, corregir las líneas eléctricas existentes, poner los postes eléctricos, alinearlos.

Realizar sistema de drenaje.

Corregir las vías.

**OPES***Oficina para la Prevención de Emergencias**Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias***FOPAE**



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1374

**CONCEPTO TECNICO OPES**

**FECHA:**  
**FECHA VISITA** Marzo 15/96  
 Ter. Isabela  
 Suba  
**REFERENCIA OPES** Calle 132D con Carrera 145

**CONTENIDO** CEEB

**1. ZONIFICACION GEOTECNICA :**

**a) TIPO DE RIESGO:** Medio por inundación.

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**

- Las líneas eléctricas se encuentran muy pegadas a las viviendas.
- Los postes se encuentran desplomados, y no tienen alineamiento.
- No poseen transformador propio
- Zona plana, vías sin pavimentar y afectadas por el invierno a raíz de la falta de sistema de drenaje.
- Vías de acceso en mal estado.
- Servicios públicos ilegales.

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

- Colocar transformador, corregir las líneas eléctricas existentes, poner los postes eléctricos, alinearlos.
- Realizar sistema de drenaje
- Corregir las vías

**NOMBRE:** Patricia Pachón B. *Patricia Pachón B.*  
**PROFESION:** Ing. Civil *Ing. Civil*  
**MATRICULA No.:** 2510255503 *2510255503*  
**FIRMA:** *[Firma]*