



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1398**FECHA SOLICITUD:****FECHA EMISION:** Marzo 11 de 1996**ENTIDAD SOLICITANTE:** CONCEJO**BARRIO:** VILLA CLEMENCIA**LOCALIDAD:** Bosa**UBICACION:** Carrera 99A No. 62A-65 Sur**REF OPES:****CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Bajo por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Vias erosionadas por causa de las aguas lluvias en invierno que inundan el terreno

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar canalizaciones de aguas lluvias

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción

OPES*Oficina para la Prevención de Emergencias**Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias***FOPAE**



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1398

000002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 11/96
FECHA VISITA
BARRIO Villa Clemencia
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Carrera 99A # 62A-65 Sur
REFERENCIA OPES

Concepto

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo x inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Vías erosionadas por causa de las aguas lluvias en invierno que inundan el terreno.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar canalización de aguas lluvias
- Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción

NOMBRE: Patricia Pachón B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 222258793

FIRMA:

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE