



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

<b>CONCEPTO TECNICO No. 1443</b>
<b>FECHA SOLICITUD:</b>
<b>FECHA EMISION:</b> Abril 9 de 1996
<b>ENTIDAD SOLICITANTE:</b>
<b>BARRIO:</b> VILLA MARY
<b>LOCALIDAD:</b> Engativá
<b>UBICACION:</b> Entre Calles 67 y 70 con Cras 101 y 111
<b>REF OPES:</b>
<b>CONTENIDO</b>

<b>TIPO DE RIESGO:</b> Bajo - inundación parcial en época de invierno.
<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b> Zona plana, calles sin pavimentar, servicios parcialmente legalizados, suelos blandos de muy baja resistencia.
<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b> Se deben completar sistemas de drenaje con el fin de mitigar el riesgo existente. Para construir, ensayo de consolidación obligatorio.

*Arce E. Toral*

*Travis*

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



1443

Alicia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

736

FECHA:

FECHA VISITA: abril 9-96

BARRIO: Villa Mary

LOCALIDAD: Engatara

LOCALIZACION: entre calles 67170 con Cra 109 y M1.

REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

VAC

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Mayor inundación parcial época de invierno

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana, calles sin pavimentación, servicios parcialmente legalizados. Suelos blandos de muy baja resistencia.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Se deben construir mejores sistemas de drenaje con el fin de mitigar el riesgo existente. Poner en construcción el uso de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Pablo Santafé de Bogotá de Rg 8.

PROFESION: Lic. Civil

MATRICULA No. 9320203395

FIRMA: [Firma]



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

