

CONCEPTO TECNICO No. 1444

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Abril 2 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: EEEE

BARRIO: N.N.

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

UBICACION Calle 75 Sur con Cra 186 6

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo por erosión

JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio en desarrollo (con 17 viviendas)

Vias sin pavimentar ni delimitar

No posee servicios públicos

Vías erosionadas por las aguas lluvias en época de invierno

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Canalización de aguas lluvias

Realización de redes de servicios públicos.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



	Aicapóia Mayor de Santale de Bogotá
	CONCEPTO TECNICO OPES
	FECHA:
	FECHA VISITA: Abral C/96 BARRIO: N. N.
	BARRIO: N.N.
	I OCALIDAD: Candad Bollogs
	LOCALIZACION: Calle 75 Sur con Kra 186
	REFERENCIA OPES: CONTENIDO CCCB
	1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):
	1. ZUNIFICACION CEOTECHICA (III CEOTECHICA)
)	
1	a) TIPO DE RIESGO:
	Eago por prosiou
ı	b) JUSTIFICACION TECNICA:
4	b) JUSTIFICACION TECNICA.
	. Darrio eu desarrollo (cou 17 viviendes)
	- vias su pavimentar di delimitar
Ţ	- No poseeu servicios publicos
	- No poseed services posses
	- ulas erosiouadas por las aguas liberas
	- ulas erosiouadas por las aguas lluvias en epaca de Uluvia. invierno
The second	
-	
	RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
	- Carolimine, de aguas lluvias
	- Carelitación de aguas Muias - Realitación de reder de servicios publicios
	- receit action at item.
1	
	NOMBRE: Potricia Pachon Bo fal, 16 4/188
100	NOMBRE: Tatricia tachon Do Frally 5 21/188
0.89	MATRICULA NO. 252 DO 18503 Ling Cercl
540	FIRMA: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	100112
	Office and I Proposed to Emergencies
	ODES - Oficina para la Prevención de Emergencias FOPAE
	Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias