



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1447	
FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	Abril 15 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	JAC
BARRIO:	SANTAFE DE BOSA
LOCALIDAD:	Bosa
UBICACION	Clle 56 # 112 - 82 Sur
REF OPES:	
CONTENIDO	

TIPO DE RIESGO:
Medio por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:
Las vías se encuentran erosionadas por acción de las aguas lluvias.
Zona plana de suelos muy blandos y de muy baja resistencia.
Servicio de alcantarillado deficiente.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
PAra cualquier tipo de construcción ensayo de consolidación obligatorio.
Completar obras de drenaje con el fin de mitigar el riesgo existente.

Original firmado por:
Cecilia Torres
DIRECCION



1447

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

738

FECHA:

FECHA VISITA: Abril 18 196.

BARRIO: Santafé

LOCALIDAD: Bosa

LOCALIZACION: calle 56 No. 112-82 SUR

REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Medio inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Los rios se encuentran erosionados por acción de las aguas lluvias.

Zona plana de suelos muy blandos y de muy baja resistencia. Servicios de alcantarillado deficientes

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Para cualquier tipo de construcción, sujeción de construcción obligatorio con pitoros o bscs de drenaje con el fin de mitigar riesgo de deslizamiento.

NOMBRE: Rafael Bautista del Pozo

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA No. 520203395

FIRMA: [Firma manuscrita]



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

