



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1482

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Abril 2 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: EEEB

BARRIO: LA UNION

LOCALIDAD: Ciudad Bolívar

UBICACION: Tanque de Sierra Morena

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo por deslizamientos.

JUSTIFICACION TECNICA:

Se encuentra localizada sobre una roca sana, sin servicios públicos legalizados.

Calles sin pavimentar ni delimitar

El sector que colinda con el Caracolí, presenta cárcavas, deslizamientos por causa de aguas lluvias.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar obras de drenaje para estabilizar el terreno

Hacer gaviones en la parte trasera para evitar las cárcavas

Original firmado por:
Sra. Lidia Torres
DIRECCION

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



1482

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
 FECHA VISITA: Abril 2/96
 BARRIO: La Unión
 LOCALIDAD: Ciudad Bolívar
 LOCALIZACION: Tanque de Cierra Morcuo

EEEB

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por deslucamientos

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Se encuentra localizado sobre una roca sana, sin servicios publicos legalizados calles sin pavimentar ni delimitar. El sector que colinda con el caracol presenta cárcavas, deslucamientos por causa de aguas lluvias.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar obras de drenaje para estabilizar terreno. Hacer gaviones en la parte trasera para evitar las cárcavas.

NOMBRE: Patricia Padua B.
 PROFESION: Ing. Civil
 MATRICULA No.: 2520258503

Paul S delgado
 Ing. Civil
 2520203395

FIRMA:

Oficina para la Prevención de Emergencias

OPES

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE