



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1486
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Abril 18 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldia Local
BARRIO: MIRAMAR
LOCALIDAD: SUBA
UBICACION: Cra 129 #125 B - 39
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: Bajo por inundación en época de invierno
JUSTIFICACION TECNICA: En el lote se encuentra construida una casa de dos pisos. Las calles se encuentran sin pavimentar y los servicios se encuentran legalizados en un 90 %. Es una zona plana de suelos blandos de muy baja resistencia.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Se recomienda pavimentar las calles con el fin de mitigar el riesgo existente, ya que por efectos de la lluvia se erosiona y causa problemas de inundación.

Original Firmado por:
Eduardo Fidel Torres
DIRECTOR



Alicia Mayor de Santamé de Bogotá

ver
1486

CONCEPTO TECNICO OPES

742

FECHA:

FECHA VISITA: Abril 18-76

BARRIO: Miraflores

LOCALIDAD: Suba

LOCALIZACION: Cra 129 No. 125B-39

REFERENCIA OPES: Ale. f de Suba

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo inundación en época de invierno

b) JUSTIFICACION TECNICA:

En el lote se encuentra construida una casa de dos pisos las calles se encuentran sin pavimento y los servicios se encuentran legalizados en un 90%. Es una zona plana de suelo blando de muy baja resistencia.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Se recomienda pavimentar las calles con el fin de que por efecto de la lluvia se eviten las erosiones y causen problemas de inundación.

NOMBRE:

PROFESION:

MATRICULA No.

FIRMA:



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

