

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Abril 10 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: DAPD

BARRIO: **MIRAFLORES** LOCALIDAD: San Cristobal

UBICACION Trans. 13 A con Clle 48 Sur

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Alto por contaminación ambiental

JUSTIFICACION TECNICA:

Aproximadamente 95 viviendas no respetan la ronda técnica del caño de aguas negras el cual está afectado por basuras que contaminan el ambiente por malos olores

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Canalización del caño de aguas negras.

Retirar las viviendas que se encuentran en la ronda del caño.

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



Oficina para la Prevención de Emergencias



Alcaldia Mayor de Santalé de Bogotá

J 1498

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA: Abril 10 96 FECHA VISITA BARRIO HITTAFOTO LOCALIDAD SOLU CITA LOCALIZACION TRANSV. I	
a) TIPO DE RIESGO:	o por contamuación ambiental
la rouda tec	nente 95 viviendas no respetant cuica del caño de aguas negras afectado por basuras que a el ambiente por malos olos
RECOMENDACIONES Y CONSII - Caucalteació - Refirar las en la vous	peraciones de del cauto de aguar negran de viviendar que se encuentra da del cauto
NOMBRE: POR CIO TO PROFESION: 100 COMMATRICULA NON 25062	ichon Bo Baluf gulamoro de 199

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur Améric