



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

<b>CONCEPTO TECNICO No. 1505</b>	
<b>FECHA SOLICITUD:</b>	
<b>FECHA EMISION:</b>	Abril 26 de 1996
<b>ENTIDAD SOLICITANTE:</b> Concejo	
<b>BARRIO:</b>	ORQUIDEAS 2 SECTOR
<b>LOCALIDAD:</b>	Usme
<b>UBICACION</b>	Cra 62 Este Cille 95 Sur
<b>REF OPES:</b>	
<b>CONTENIDO</b>	

<b>TIPO DE RIESGO:</b> Bajo por Erosión
<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b> Ciltes afectadas por aguas lluvias en época invernal ocasionando arrastre de material y erosionando el terreno. Zonas con pendientes suaves. Servicios sin legalizar.
<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b> Se deben realizar obras de canalización de aguas lluvias y drenaje con el fin de mitigar el riesgo existente. Análisis de estabilidad para construir

Original Firmado por:  
Eduardo Torres Pineda



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1505



Asociación Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

750

FECHA:

FECHA VISITA:

BARRIO: *cequideas II sector*

*Abril 26/96*

LOCALIDAD: *Usme*

LOCALIZACION: *Cra 62 Este de 95 sur.*

REFERENCIA OPES:

*Concejo*

CONTENIDO

*Luis Arturo Martínez*

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

*Bajo riesgo*

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Calles afectadas por aguas lluvias en época invernal ocasionando arrastre de material y erosionando el terreno.
- Zonas con pendientes suaves
- Servicios sin legalizar.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

*Se debe realizar obras de canalización de lluvias y drenaje con el fin de mitigar riesgos existentes.  
Análisis de estabilidad para construir.*

NOMBRE:

*Isaías Santamaría de R. G. G.*

PROFESION:

*Ingr. Civil*

MATRICULA No.

*2520203398*

FIRMA:

*Isaías*



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

