



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1546

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 8 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: DAPD

BARRIO: Santa Fe de Bosa

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION Calle 57 Sur No. 119 - 30

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:
 Vias sin pavimentar y erosionadas por acción de las aguas lluvias.
 Suelos blandos de baja resistencia
 Nivel freático alto
 Deficiencia en los sistemas de drenaje.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
 Completar sistemas de drenaje con el fin de mitigar el riesgo existente.
 Ensayo de consolidación obligatorio para cualquier tipo de construcción.

Original Firmado por:
Socio *Alcalde* *Enrique* *Perez*
 DIRECTOR



Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



Fecha visita: Mayo 8-96.

Entidad Interventante: Planeación

Barrio: Santafé de Bosa:

Localidad: Bosa.

Ubicación: Calle 57 Sur No. 119-30.

Tipo de Riesgo:

Medio por inundación

Justificación Técnica

- Vías sin pavimentos y erosionadas por acción de las aguas lluvias.
- Suelos blandos de baja resistencia
- Nivel práctico alto.
- Deficiencia de los sistemas de drenaje.

Consideraciones y Recomendaciones:

- Completar sistemas de drenaje con el fin de mitigar riesgo existente
- Ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

Boletín de la Universidad de Bogotá