



**CONCEPTO TECNICO No. 1611**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION:** Mayo 21 de 1996.

**ENTIDAD SOLICITANTE:** Alcaldía de Bosa.

**BARRIO:** San Bernardino.

**LOCALIDAD:** Bosa.

**UBICACION:** Calle 77 sur Cra 108 int.2.

**REF OPES:**

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

Medio por inundación.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Vías sin pavimentar, erosionadas por acción de las aguas lluvias.  
Por estar limitado el barrio por el río Tunjuelito, hay contaminación ambiental.  
Deficiencia en los sistemas de drenaje presentándose inundación.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES.**

Instalar sistemas de drenaje o mejorar los existentes, manejando pendientes por ser terreno plano y encontrarse la Cota mas baja que el río.

Original Firmado por:  
Eusebio Tello  
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**

1611

<b>CONCEPTO TECNICO OPES</b>		208.
<b>FECHA:</b>	Mayo 21-76:	
<b>FECHA VISITA</b>		
<b>BARRIO</b>	San Bernardino	
<b>LOCALIDAD</b>	Bosa	
<b>LOCALIZACION</b>	Calle 77 sur. Cra 108 int 2.	
<b>REFERENCIA OPES</b>		
<b>CONTENIDO</b>		
<b>1. ZONIFICACION GEOTECNICA :</b>		
<b>a) TIPO DE RIESGO:</b>		
Medio inundación		
<b>b) JUSTIFICACION TECNICA:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vías sin pavimentos, erosionada por acción de las aguas lluvias</li> <li>- Por estas limitadas, el barrio por el río, muyuelito hay poca inundación accidental</li> <li>- Deficiencia en los sistemas de drenaje presentándose inundación</li> </ul>		
<b>RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalar sistemas de drenaje o mejorar los existentes, manteniendo pendientes por ser terreno plano y encontrarse la cota mas baja q' el río</li> </ul>		
<b>NOMBRE:</b>	Baluy 3 de N.º 3	
<b>PROFESION:</b>	Ing. Civil	
<b>MATRICULA No.:</b>	3520203355	
<b>FIRMA:</b>	Baluy	

Oficina de  
 Estructuras y  
 DIRECTOR