Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1671

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 29 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local de Bosa.

BARRIO: Santafe de Bosa.

LOCALIDAD: Bosa.

UBICACION Calle 58 No. 112 - 09.

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio por inundación en época de invierno.

JUSTIFICACION TECNICA:
Lote con una vivienda hecha en lámina de zinc.
Posee energía clandestina y alcantarillado provisional.
Se encuentra ubicado en zona de topografía plana y sobre vías sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Construír sistemas de drenaje mas eficientes.

1671

Fecha: Mayo 29 de 1996

Barrio: Santafé de Bosa

Localidad: Bosa

Localización: Clle 58 No. 112-09

. Tipo de riesgo

Medio por inundación en época de invierno

. Justificación técnica

Lote con una vivienda hecha en lámina de zinc.
Posee energía clandestina y alcantarillado provisional.
se encuentra ubicado en zona de topografía plana y sobre vias sin pavimentar

. Recomendaciones

construir sistemas de drenaje más eficientes

José Luis Daza T.
Ingeniero Civil
Mat. 25202-34527 CND

[signature]

[signature]
Ing. Civil
[signature] 25202033 95

Santafé de Bogotá D. C., Abril 09 de 1996

ALCALDIA DE BOSA
Localidad 7a.
Santafé de Bogotá, D.C.
Radicado 15-18
Fecha 10 ABR. 1996
1273/96

Señores
ALCALDIA DE BOSA
Ciudad

Respetados señores:

Comedidamente solicito a usted (es), informarme respecto al ESTADO REAL DE RIESGO del predio cuyos datos relaciono a continuación:

DIRECCION:	*CALLE 58 No. 112-09*
BARRIO	*SANTAFE DE BOSA*
PROPIETARIO	*ANA JUDITH PEREZ*
CEDULA	*36.159.037 DE NEIVA*

Lo anterior a fin de solicitar el subsidio familiar de vivienda de interés social para mejoramiento que otorga COMPENSAR a sus afiliados

Cordialmente,

Ana Judith Pérez

ANA JUDITH PEREZ
Tel. 2619446

Responder concepto OPT.
abril 10/96