



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1679

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 27 de 1996.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

BARRIO: Horacio Orjuela.

LOCALIDAD: San Cristóbal.

UBICACION: Calle 32 B sur No. 7 - 41 Este.

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo por deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

Predio ubicado dentro de la urbanización Horacio Orjuela.

Barrio consolidado, servicios públicos básicos y vías pavimentadas.

Lote sin construcción.

Ubicado en una pendiente suave.

No existe evidencias de deslizamientos anteriores.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Estudio de suelos para definir el tipo de cimentación mas adecuada.

Handwritten signature and stamp
DIRECTOR

Handwritten initials

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

1679.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Mayo 27 de 1996
BARRIO Horacio Orjuela
LOCALIDAD San Cristobal
LOCALIZACION Calle 32B Sur # 7-41 Este
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

D. A. P. D

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

ZONA II M

a) TIPO DE RIESGO:

Riesgo Bajo por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Predio ubicado dentro de la Urbanización Horacio Orjuela
- Bono consolidado, servicios públicos básicos, y vías pavimentadas
- lote sin construcción
- Ubicado en una pendiente suave, p.
- No existe evidencias de deslizamientos antiguos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

~~La construcción se basará en~~ ~~según~~ ~~los~~ ~~requisitos~~ ~~del~~ ~~Código~~ ~~Estadounidense~~
de construcción sismorresistentes

1. Estudio suelos para definir tipos de cimentación mas adecuada

NOMBRE: Javier Pava S.
PROFESION: Ingeniero Geologo
MATRICULA No.: 15223-49008

Javier Pava S.
Ingr. Civil
2520203395

FIRMA: