Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

| CONCEPTO TECNICO No. 1681 |
|---|
| |

**FECHA SOLICITUD:**

| |
|---|
| **FECHA EMISION: Mayo 30 de 1996** |
| **ENTIDAD SOLICITANTE:** D.A.P.D. |
| **BARRIO: Triunfo.** |
| **LOCALIDAD:Rafael Uribe Uribe** |
| **UBICACION** Calle 35 sur por cra 14. |
| **REF OPES:** |
| |
| **CONTENIDO** |

**TIPO DE RIESGO:**
Bajo por erosión.

**JUSTIFICACION TECNICA:**
Zona de pendiente moderada, con vías sin pavimentar ni delimitar donde observamos arrastre de material.
Cruzado por un pequeño caño de aguas negras.
Presencia parcial de servicios básicos , 60 % en convenio.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**
Realizar sistema de drenaje para mitigar el riesgo.
Canalizar el caño de aguas negras.

Original Firmado por:
José Fidel Ortiz Pino
DIRECTOR

1681

**CONCEPTO TECNICO OPES**

**FECHA:**
**FECHA VISITA** Mayo 30/96
**BARRIO** Triunfo
**LOCALIDAD** Rafael Uribe
**LOCALIZACION** Calle 35 sur por cra 14
**REFERENCIA OPES**

**CONTENIDO** DADP

**1. ZONIFICACION GEOTECNICA :**

**a) TIPO DE RIESGO:**
Bajo por erosión

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**
- Zona de pendiente moderada, con vías sin pavimentar ni delimitar donde observamos arrastre de material.
- Cruzado por un pequeño caño de aguas negras.
- Presencia parcial de servicios básicos, 60% en convenio

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**
- Realizar sistema de drenaje para mitigar el riesgo.
- Canalizar el caño de aguas negras.

**NOMBRE:** Patricia Pachón Bo Isabel Santamaría de Ojs
**PROFESION:** Ing. Civil Ing. Civil
**MATRICULA No.:** 2520258503 2520203395
**FIRMA:**