



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1682
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Mayo 30 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: Terrazas de San Jorge
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe.
UBICACION: Diag 45 A por carrera 31 I.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por erosión.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendientes altas , localizado sobre la ladera de la montaña, vías peatonales.
Se observa deforestación activa y arrastre de material fino.
Con el 50 % de servicios legalizados.
Viviendas bien fundadas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar sistema de drenaje con el fin de orientar las aguas lluvias para mitigar el riesgo.
Realizar reforestación.



Original firmado por:
José Carlos Sáez



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1682

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	
FECHA VISITA	Mayo 30/96
BARRIO	Terrazas de San Jorge
LOCALIDAD	Rafael Uribe
LOCALIZACION	Diag. 45A Sur X Carr. 31 i
REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	DADD
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO:	Medio por erosión
b) JUSTIFICACION TECNICA:	<p>Zona de pendientes altas, localizado sobre la ladera de la montaña, unas peatonales, se observa deforestación activa y arrastre de material fino.</p> <ul style="list-style-type: none">- Con el 50% de servicios legalizados- Viviendas bien fundadas.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
<ul style="list-style-type: none">- Realizar sistema de drenaje con el fin de orientar las aguas lluvias para mitigar el riesgo.- Realizar reforestación	
NOMBRE:	Patricia Pachón De Paul Santamaría de P.
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA No.:	252028803
FIRMA:	  2520203395