



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1688

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 30 de 1996.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

BARRIO: Villa Morales.

LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe.

UBICACION: Cra 5 D bis sur por Diagonal 48 F.

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo por erosión.

JUSTIFICACION TECNICA:

Vías sin pavimentar y erosionadas por falta de orientación de aguas lluvias.

Observamos por las vías, arrastre de material y surcos por la energía de las mismas aguas.

Pendientes medias.

El 70 % del barrio se encuentra en convenio con la empresa de energía.

El sistema de alcantarillado fué elaborado por autoconstrucción.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar sistema de drenaje.

Realizar la legalización de servicios básicos.

Original
Fue
L. S. U. C. H.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

1688

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA Mayo 30/96

BARRIO Villa Morales

LOCALIDAD Rafael Uribe Uribe

LOCALIZACION Cro 5D Bis Sur por Diag. 48F

REFERENCIA OPES

CONTENIDO

Planificación ✓

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por erosión

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Vías sin pavimentar y erosionadas por falta de orientación de aguas lluvias, observamos por las vías arrastre de material y surcos por la energía de las mismas aguas.
- Pendientes medias
- El 70% del barrio se encuentra en convenio con la empresa de energía.
- El sistema de alcantarillado fue elaborado por autoconstrucción.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar sistema de drenaje
- Realizar la legalización de servicios básicos

NOMBRE: Patricia Pachón B

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA No.: 2520203395

Trabajo de D.S. Ing. Civil

FIRMA:

Patricia Pachón B

Trabajo de D.S. Ing. Civil 2520203395