



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1694

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Junio 3 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: Compensar.

BARRIO: Villas del Dorado.

LOCALIDAD: Engativá.

UBICACION: Cra 106 No. 66 - 79.

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo por inundación parcial en época invernal.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de inundación baja constituida por arcillas y limos poco permeables.

Presencia de servicios en forma clandestina.

Calles erosionadas por efecto de la lluvia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe completar los sistemas de drenaje con el fin de mitigar riesgo existente.

Original Firmado:
Wais Torres
103

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

1694

CONCEPTO TECNICO OPES		833
FECHA:	Junio 3-96	
FECHA VISITA	Villas del Dorado	
BARRIO	Eugalira	
LOCALIDAD	Cta 106 No. 66-79	
LOCALIZACION	COMPENSA	
REFERENCIA OPES		
CONTENIDO		
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :		
a) TIPO DE RIESGO:		
Bajo inundacion parcial época invernal		
b) JUSTIFICACION TECNICA:		
<p>Zona de inundacion baja constituida por aceillos y limas poco permeables.</p> <p>- Presencia de servicios en forma clandestina.</p> <p>- Calles erosionados por efecto de la lluvia.</p>		
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES		
- Se delimita con ploteo los sistemas de drenaje con el fin de mitigar riesgo existente.		
NOMBRE:	Rafael S. P. S.	
PROFESION:	Ingr. Civil	
MATRICULA No.:	2520203395	
FIRMA:	Rafael	