



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1709

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Junio 3 de 1996.

ENTIDAD SOLICITANTE: Compensar

BARRIO: El Mirador II

LOCALIDAD: Engativá.

UBICACION: Cra 122 No. 56 - 17.

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo por inundación en época de invierno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Red vial sin pavimentar.

Alta contaminación por ruidos cercana del Aeropuerto.

El agua es captada por medio de mangueras.

Carecen de servicio de alcantarillado de lluvias.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Instalar sistema de drenaje.

Pavimentar las calles.

Soledad...
Directora
...



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1709

CONCEPTO TECNICO OPES		838
FECHA:		
FECHA VISITA	Junio 3-96	
BARRIO	El Mirador II	
LOCALIDAD	Aigüera	
LOCALIZACION	Csa 122 No. 56-17	
REFERENCIA OPES		
	CONTENIDO	Compuesto
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :		
a) TIPO DE RIESGO:	bajo inundación en época de lluvias	
b) JUSTIFICACION TECNICA:	<ul style="list-style-type: none"> - Red vial sin parimientos - Alta contaminación por residuos creencia del Aeropuerto. - El agua es captada por medio de manojeros. - Carecen de servicio de alcantarillado de lluvia 	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> - Instalar sistemas de drenaje - Parimentar las calles. 		
NOMBRE:	Rodolfo de Pina	
PROFESION:	Eng. Civil	
MATRICULA No.:	2520203398	
FIRMA:	[Firma]	