



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 1717**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION:** Junio 4 de 1996

**ENTIDAD SOLICITANTE:** Alcaldía de Suba.

**BARRIO:** Aures II

**LOCALIDAD:** Suba

**UBICACION:** Calle 130 No. 109-16

**REF OPES:**

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

Ninguno.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona plana de suelos blandos y baja resistencia.  
Algunas calles se inundan en época de invierno.  
Malla vial pavimentada.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

No hay problemas para la construcción.

*Handwritten notes in blue ink:*  
Calle 130 No. 109-16  
Suba  
Limpieza

*Handwritten signature in black ink.*



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1717

<b>CONCEPTO TECNICO OPES</b>		842-
<b>FECHA:</b> <b>FECHA VISITA</b> Junio 4 - 96 <b>BARRIO</b> Aureo II <b>LOCALIDAD</b> Suba <b>LOCALIZACION</b> Calle 130 No. 109-16. <b>REFERENCIA OPES</b>		
<b>CONTENIDO</b>		
<b>1. ZONIFICACION GEOTECNICA :</b>		
<b>a) TIPO DE RIESGO:</b> Ninguno		
<b>b) JUSTIFICACION TECNICA:</b> Zona plana de suelos blandos y baja resistencia - - Algunos calles se inundan en época de mucho invierno - Halla vial pavimentada.		
<b>RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES</b>		
No hay problema para la construcción.		
<b>NOMBRE:</b> Rafael S. de P. S. <b>PROFESION:</b> Ing. Civil <b>MATRICULA No.:</b> 2520203395 <b>FIRMA:</b> [Signature]		