



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1723

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Junio 4 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: Compensar.

BARRIO: Gran Yomasa.

LOCALIDAD:Usme.

UBICACION Cra 4 B este No. 81-82 sur.

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por erosión.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de topografía media, cercana a ladrilleras.

OPES: NO PREVIENE EL RIESGO DE CONTAMINACION.

Tiene alcantarillado y vías sin pavimentar.

Se encuentra cerca a una quebrada contaminada con basuras.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda canalizar la quebrada para evitar la contaminación de la misma.

Verificado por:
Sofía Stadel
DIRECTORA

JA






Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1723

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA: FECHA VISITA Junio 4 de 1996 BARRIO Gran Tomasa LOCALIDAD U.S. LOCALIZACION Cra 4B Este No. 81-82 SUR. REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO: Medio por erosion,	
b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona de topografía media , cercana a ladrilleras, servicio de energía clandestina, alcantarillado. vías sin pavimentar. se encuentra cerca a una quebrada contaminada con basuras	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES se recomienda canalizar la quebrada para evitar la contaminación de la misma.	
NOMBRE: José Luis Daza T. PROFESION: Ingeniero Civil MATRICULA No.: 25202-34527 CUB FIRMA:    2520203395	