



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1732
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Junio 11 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Compensar
BARRIO: Villa Constanza
LOCALIDAD: Engativá.
UBICACION: Calle 70 D No. 111 A - 13.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: Medio por contaminación ambiental.
JUSTIFICACION TECNICA: Ubicado en zona de topografía plana. Posee vías pavimentadas, el barrio se encuentra en desarrollo. Posee servicios de acueducto alcantarillado , energía provisional.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: No presenta riesgo para construir.

RECIBIDO
DIRECCION
OPES
2000



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1732

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA: FECHA VISITA BARRIO Villa Constanza LOCALIDAD Engativá LOCALIZACION calle 70D No. 11A-13 REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO: medio, por contaminación ambiental	
b) JUSTIFICACION TECNICA: Ubicado en zona de topografía plana Posee vías pavimentadas, el barrio se encuentra en desarrollo. Posee servicios de acueducto, alcantarillado, energía provisional	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES No presenta riesgo para construir	
NOMBRE: José Luis Daza T. PROFESION: Ingeniero civil MATRICULA No.: 25202-34527 CND	<i>Salvador de Vargas</i> Ingeniero Civil Daza 2520203395
FIRMA: <i>Jose Luis Daza T.</i>	