

000002
1749

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA Junio 4/96

BARRIO Interceptor Yomasa - Alfonso Lopez

LOCALIDAD Usme

LOCALIZACION Vía a Villavicencio por carreteras 42 y 53 Este

REFERENCIA OPES

CONTENIDO

EAAB

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:

medio, por contaminación ambiental

b) JUSTIFICACION TECNICA:

La quebrada Yomasa en su recorrido se encuentra en zona de topografía de pendientes bajas y medias.

Se encuentra contaminada por basuras, y erosionada en algunos sectores

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- canalizar la quebrada Yomasa para disminuir el riesgo de contaminación ambiental

NOMBRE: José Luis Daza T.

PROFESION: Ingeniero Civil

MATRICULA No.: 25202-34529 CND

FIRMA:

Trabaja 3 de 1798
Ingr. Civil
2520203395

