



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1750

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Junio 4 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.

BARRIO: Comuneros - Lorenzo Alcantuz.

LOCALIDAD: Usme

UBICACION Via Villavicencio con calle 89 sur.

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por contaminación ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

La Quebrada Chuniza se encuentra contaminada por basuras.
Se encuentra en zona de pendientes medias y fuertes.
El sistema de drenaje es deficiente en los barrios por donde cruza.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas de drenaje y canalizar la quebrada Chuniza.

Circulo Técnico
C. Técnico
DIRECCIÓN



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1750

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA Junio 4/96

BARRIO Comuneros - Lorenzo Alcantuz

LOCALIDAD Usme

LOCALIZACION via Villavicencio con calle 89 sur

REFERENCIA OPES

CONTENIDO

EAGB

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

medio, por contaminación ambiental

b) JUSTIFICACION TECNICA:

La quebrada chuniza se encuentra contaminada por basuras, y se encuentra en zona de pendientes medias y fuertes.

El sistema de drenaje es deficiente en los barrios por donde cruza.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

construir sistemas de drenaje y canalizar la quebrada chuniza

NOMBRE: José Luis Daza T.

PROFESION: Ingeniero Civil

MATRICULA No.: 25202-34527 (CNP)

FIRMA:

Jose Luis Daza T.
Ing Civil
2520203335