



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1757

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Junio 6 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
BARRIO: Juan José Rondón
LOCALIDAD: Ciudad Bolívar
UBICACION: Calle 69 A No. 20 A - 64 sur
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: Alto por deslizamiento.
JUSTIFICACION TECNICA: El predio está ubicado en una zona de pendiente suave a moderada, sobre depósito de material suelto. Evidencias de movimientos de masa anterior, caída de roca y derrumbe de suelo. La presencia de flujo continuo de agua puede causar inestabilidad en el sector, debido a la alta susceptibilidad a movimiento en masa. La humedad constante en las paredes de la vivienda genera debilitamiento de los muros y problemas sanitarios.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Revisión de la tubería de Acueducto y Alcantarillado que pasa por la carrera 20. Establecer medidas correctivas y preventivas para controlar y manejar las aguas en este sector.



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



1757



Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá

Juzgado 30 Penal del Circuito 00002

Cra 29 # 18-45

Of 303-C

Acción de Tutela 551

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	
FECHA VISITA	Junio 6 de 1996
BARRIO	Juan José Rondon
LOCALIDAD	Ciudad Bolivar
LOCALIZACION	Calle 69 A # 20A-64 Sur
REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	Zona V B-M
a) TIPO DE RIESGO:	Riesgo Alto por deslizamiento
b) JUSTIFICACION TECNICA:	<ul style="list-style-type: none"> - El predio esta ubicado en una zona de pendiente suave a moderada sobre depósito de material suelto. - Evidencias de movimientos de masa anterior, caída de rocas ^{roca} y derrumbe de suelo - La presencia de flujo continuo de agua puede causar inestabilidad en el sector, debido a la alta susceptibilidad a movimiento en masa - La humedad constante en las paredes de la vivienda genera debilitamiento de las ^{debilitamiento de las} muras y problemas de sanitarios ^{sanitarios}.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de la tuberia de Acueducto y Alcantarillado que pasa atraves de ^{por} la cra 20. 2. Establecer medidas correctivas y preventivas para controlar y con ^{manejar} los aguas. prevenciones ^{prevenciones} en este sector.
NOMBRE:	Javier Pava Sández
PROFESION:	Ingeniero Geologo
MATRICULA No.:	15223-49048
FIRMA:	<i>[Firma]</i> 25 20 20 3395

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE