Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

| CONCEPTO TECNICO No. 1764 |
|---|
| |

**FECHA SOLICITUD:**

| |
|---|
| **FECHA EMISION:** Junio 12 de 1996. |
| **ENTIDAD SOLICITANTE:** C.V.P. y E.A.A.B. |
| **BARRIO:** Rincón. |
| **LOCALIDAD:** Suba. |
| **UBICACION** Calle 118 No. 95 A - 11 |
| **REF OPES:** |
| |
| **CONTENIDO** |

**TIPO DE RIESGO:**
Bajo.

**JUSTIFICACION TECNICA:**
Barrio ubicado en zona plana.
Casa de dos pisos en muy buenas condiciones, el terreno es estable.
Servicios legalizados.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Original Firmado por:
José Fidel Ruiz Páez
DIRECTOR

000002

1764

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO OPES**

**FECHA:** junio 17/96
**FECHA VISITA** 12 de junio de 1996
**BARRIO** Rincon
**LOCALIDAD** SOBA
**LOCALIZACION** Calle 118 No 95A-11
**REFERENCIA OPES**

**CONTENIDO** CVP y EAAB

**1. ZONIFICACION GEOTECNICA :**

**a) TIPO DE RIESGO:**

BAJO

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**

* Barrio ubicado en zona plana
* casa de 2 pisos en muy buenas condiciones el terreno es estable
* servicios legalizados

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

**NOMBRE:** Dons Suaza
**PROFESION:** Geologa
**MATRICULA No.:** 1550

**FIRMA:** Dons Suaza

Gabriel S de Mg B
Ing. Civil
25 2020 3355