



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

<b>CONCEPTO TECNICO No. 1770</b>
<b>FECHA SOLICITUD:</b>
<b>FECHA EMISION:</b> Junio 5 de 1996
<b>ENTIDAD SOLICITANTE:</b> E.A.A.B
<b>BARRIO:</b> Las Colinas
<b>LOCALIDAD:</b> Rafael Uribe Uribe
<b>UBICACION :</b> Calle 32 c sur No 16 A- 27
<b>REF OPES:</b>

**CONTENIDO**

<b>TIPO DE RIESGO:</b> Riesgo Medio por Deslizamiento
<b>JUSTIFICACION TECNICA:</b> La vivienda se encuentra en un mal estado debido a la humedad por posibles fugas del alcantarillado del barrio. La Zona es de pendientes altas y el material es de resistencia media a la erosión.
<b>CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:</b> Revisar la red de alcantarillado

Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano  
 Director

J. B.



Oficina para la Prevención de Emergencias  
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



17701

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA: Marzo 1 de 1996 FECHA VISITA Junio 5 de 1996 BARRIO: Las Colinas LOCALIDAD: Rafael Ojeda Urbica LOCALIZACION: Calle 32 C Sur No. 16 A -27 REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	EAA B
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO:	
Riesgo Medio por Deslizamiento	
b) JUSTIFICACION TECNICA:	
<p>La vivienda se encuentra en un mal estado debido a la humedad por posibles fugas del alcantarillado del barrio. Esta zona es de pendientes altas y el material es de resistencia media a la erosión.</p>	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar la red de alcantarillado</li> </ul>	
NOMBRE: Nancy Alfonso B. PROFESION: Ing. Geologo MATRICULA No.: 1522349040	Rafael S de P/B Ing. Civil Matr. 2520203395
FIRMA: Nancy Alfonso B.	